

Langlebiges Original HP Verbrauchsmaterial wurde speziell für die Verwendung mit Ihrem HP Gerät entwickelt und getestet



### Durchgehend hohe Produktivität

Erzielen Sie eine optimale Druckqualität und sorgen Sie dafür, dass Ihr Drucker oder Multifunktionsgerät (MFP) reibungslos funktioniert – mit langlebigem Original HP Verbrauchsmaterial, beispielsweise Fixiereinheiten, Bildübertragungskits, Belichtungstrommeln, Toner auffangeinheiten und Wartungskits für die automatische Dokumentzuführung. Wenn Ihr Drucker anzeigt, dass er gewartet werden muss, entnehmen Sie einfach das Kit und tauschen die betreffenden Teile aus.

### Fixiereinheit

Die Fixiereinheit in Ihrem HP Gerät fixiert mithilfe von Wärme und Druck den Toner auf dem Papier. Der Austausch der Fixiereinheit ist mithilfe des HP Wartungskits für die Fixiereinheit ganz einfach.

### Bildübertragungskit

Auch wenn die Originalteile Ihres HP Geräts wie etwa der Transferriemen und die Trommel auf Langlebigkeit ausgelegt sind, nutzen sie sich mit der Zeit ab und müssen ggf. ausgetauscht werden. Ein HP Bildübertragungskit ist mit allen erforderlichen Komponenten ausgestattet, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät stets eine optimale Druckqualität bietet.

### Wartungskit für die automatische Dokumentzuführung

Dank der automatischen Dokumentzuführung (ADF) Ihres HP Geräts können Sie schnell und einfach Dokumente scannen und kopieren. Mit einem HP ADF-Wartungskit sorgen Sie für ununterbrochene Produktivität und die ordnungsgemäße Funktionsweise Ihrer ADF.

### Belichtungstrommel

Mit einer Belichtungstrommel, die optimal auf den Einsatz mit HP LaserJet-Tonerkartuschen und dem innovativen HP Toner abgestimmt ist, drucken Sie jederzeit gestochen scharfe Texte und Grafiken. Verwenden Sie Original HP Verbrauchsmaterial, um Ergebnisse in professioneller Qualität zu erzielen.

### Toner auffangeinheit

Bei HP Geräten kommen unterschiedliche Methoden zum Einsatz, um ungenutzten Toner, Papierfasern und Staub im Bildbearbeitungssystem aufzufangen. Einige Toner auffangeinheiten sind in unsere All-in-One-Tonerkartuschen integriert, andere sind physischer Bestandteil von Verbrauchsmaterial oder Komponenten eines Wartungskits.

Die Toner auffangeinheit lässt sich problemlos austauschen und zeichnet sich durch ihre lange Haltbarkeit aus. So wird der Wartungsaufwand erheblich verringert. Bei vielen Geräten wird über das Bedienfeld proaktiv eine Warnmeldung angezeigt, bevor die Einheit ausgetauscht werden muss, sodass Sie rechtzeitig Ersatztoner bestellen können.

### Einfaches Recycling

Nach der Installation der neuen Einheit in Ihrem Gerät können Sie die gebrauchten Teile ganz einfach kostenlos über das HP Planet Partners Programm recyceln.<sup>1</sup>

# Mit dem langlebigen Original HP Verbrauchsmaterial erzielen Sie mit Ihrem Gerät maximale Effizienz und gleichzeitig eine überzeugende Druckqualität



## Papierhandhabungs- und Finishing-Optionen HP Schwarzweiß LaserJets

### Drucker

Geräte und Verbrauchsmaterial	Produktnummer	Reichweite (in Seiten)
<b>M601/M602/M603</b>		
Wartungskit für die Fixiereinheit (110 V)	CF064A	225.000 <sup>2</sup>
Wartungskit für die Fixiereinheit (220 V)	CF065A	225.000 <sup>2</sup>
<b>M604/M605/M606</b>		
Wartungskit für die Fixiereinheit (110 V)	F2G76A	225.000 <sup>2</sup>
Wartungskit für die Fixiereinheit (220 V)	F2G77A	225.000 <sup>2</sup>
<b>M607/M608/M609</b>		
Wartungskit für die Fixiereinheit (110 V)	LOH24A	225.000 <sup>2</sup>
Wartungskit für die Fixiereinheit (220 V)	LOH25A	225.000 <sup>2</sup>
<b>M712</b>		
Wartungskit für die Fixiereinheit (110 V)	CF249A	200.000 <sup>2</sup>
Wartungskit für die Fixiereinheit (220 V)	CF254A	200.000 <sup>2</sup>
<b>M806</b>		
Wartungskit für die Fixiereinheit (110 V)	C2H67A	200.000 <sup>2</sup>
Wartungskit für die Fixiereinheit (220 V)	C2H57A	200.000 <sup>2</sup>
<b>P4010</b>		
Wartungskit für die Fixiereinheit (110 V)	CB388A	225.000 <sup>2</sup>
Wartungskit für die Fixiereinheit (220 V)	CB389A	225.000 <sup>2</sup>
<b>P4014/P4015/P4515</b>		
Wartungskit für die Fixiereinheit (110 V)	CB388A	225.000 <sup>2</sup>
Wartungskit für die Fixiereinheit (220 V)	CB389A	225.000 <sup>2</sup>
<b>4100</b>		
Wartungskit für die Fixiereinheit (110 V)	C8057A	200.000 <sup>2</sup>
<b>4200</b>		
Wartungskit für die Fixiereinheit (110 V)	Q2429A	200.000 <sup>2</sup>
Wartungskit für die Fixiereinheit (220 V)	Q2430A	200.000 <sup>2</sup>
<b>4250/4350</b>		
Wartungskit für die Fixiereinheit (110 V)	Q5421A	225.000 <sup>2</sup>
Wartungskit für die Fixiereinheit (220 V)	Q5422A	225.000 <sup>2</sup>

### Drucker

Geräte und Verbrauchsmaterial	Produktnummer	Reichweite (in Seiten)
<b>4300</b>		
Wartungskit für die Fixiereinheit (110 V)	Q2436A	200.000 <sup>2</sup>
Wartungskit für die Fixiereinheit (220 V)	Q2437A	200.000 <sup>2</sup>
<b>9000/9040/9050</b>		
Wartungskit für die Fixiereinheit (110 V)	C9152A	350.000 <sup>2</sup>
Wartungskit für die Fixiereinheit (220 V)	C9153A	350.000 <sup>2</sup>
<b>MFPs</b>		
Geräte und Verbrauchsmaterial	Produktnummer	Reichweite (in Seiten)
<b>M525</b>		
ADF-Wartungskit	L2718A	100.000 <sup>3</sup>
<b>M527</b>		
ADF-Wartungskit	W5U23A	75.000 <sup>2</sup>
<b>M630</b>		
Wartungskit für die Fixiereinheit (110 V)	B3M77A	225.000 <sup>2</sup>
Wartungskit für die Fixiereinheit (220 V)	B3M78A	225.000 <sup>2</sup>
ADF-Wartungskit	L2718A	100.000 <sup>3</sup>
<b>M631/M632/M633</b>		
Wartungskit für die Fixiereinheit (110 V)	J8J87A	225.000 <sup>2</sup>
Wartungskit für die Fixiereinheit (220 V)	J8J88A	225.000 <sup>2</sup>
ADF-Wartungskit	J8J95A	150.000 <sup>3</sup>
<b>M725</b>		
Wartungskit für die Fixiereinheit (110 V)	CF249A	200.000 <sup>2</sup>
Wartungskit für die Fixiereinheit (220 V)	CF254A	200.000 <sup>2</sup>
ADF-Wartungskit	L2718A	100.000 <sup>3</sup>
<b>M830</b>		
Wartungskit für die Fixiereinheit (110 V)	C2H67A	200.000 <sup>2</sup>
Wartungskit für die Fixiereinheit (220 V)	C2H57A	200.000 <sup>2</sup>
ADF-Wartungskit	C1P70A <sup>4</sup>	100.000 <sup>3</sup>

**MFPs**

Geräte und Verbrauchsmaterial	Produktnummer	Reichweite (in Seiten)
<b>4345/M4345</b>		
Wartungskit für die Fixiereinheit (110 V)	Q5998A	225.000 <sup>2</sup>
Wartungskit für die Fixiereinheit (220 V)	Q5999A	225.000 <sup>2</sup>
ADF-Wartungskit	Q5997A	90.000 <sup>3</sup>
ADF-Myrlarpapierkit	Q6496A	270.000 <sup>2</sup>
<b>M4555</b>		
Wartungskit für die Fixiereinheit (110 V)	CE731A	225.000 <sup>2</sup>
Wartungskit für die Fixiereinheit (220 V)	CE732A	225.000 <sup>2</sup>
ADF-Wartungskit	CE248A <sup>4</sup>	90.000 <sup>3</sup>
<b>M5025/M5035</b>		
Wartungskit für die Fixiereinheit (110 V)	Q7832A	200.000 <sup>2</sup>
Fixiereinheit (220 V)	Q7833A	200.000 <sup>2</sup>
ADF-Wartungskit	Q7842A <sup>4</sup>	60.000 <sup>3</sup>
<b>9000/9040/9050/M9040/M9050</b>		
Wartungskit für die Fixiereinheit (110 V)	C9152A	350.000 <sup>2</sup>
Wartungskit für die Fixiereinheit (220 V)	C9153A	350.000 <sup>2</sup>

**HP Color LaserJets****Drucker**

Geräte und Verbrauchsmaterial	Produktnummer	Reichweite (in Seiten)
<b>M551</b>		
Fixiereinheit (110 V)	CE484A	150.000 <sup>2</sup>
Fixiereinheit (220 V)	CE506A	150.000 <sup>2</sup>
Tonerauffangeinheit	CE254A	36.000 <sup>2</sup>
<b>M552</b>		
Fixiereinheit (110 V)	B5L35A	150.000 <sup>2</sup>
Fixiereinheit (220 V)	B5L36A	150.000 <sup>2</sup>
Tonerauffangeinheit	B5L37A	54.000 <sup>2</sup>
<b>M553</b>		
Fixiereinheit (110 V)	B5L35A	150.000 <sup>2</sup>
Fixiereinheit (220 V)	B5L36A	150.000 <sup>2</sup>
Tonerauffangeinheit	B5L37A	54.000 <sup>2</sup>
<b>M651</b>		
Fixiereinheit (110 V)	CE246A	150.000 <sup>2</sup>
Fixiereinheit (220 V)	CE247A	150.000 <sup>2</sup>
Bild-Transferkit	CE249A	150.000 <sup>2</sup>
Tonerauffangeinheit	CE265A	36.000 <sup>2</sup>
<b>M652/M653</b>		
Fixiereinheit (110 V)	P1B91A	150.000 <sup>2</sup>
Fixiereinheit (220 V)	P1B92A	150.000 <sup>2</sup>
Bild-Transferkit	P1B93A	150.000 <sup>2</sup>
Tonerauffangeinheit	P1B94A	100.000 <sup>2</sup>
<b>M750</b>		
Fixiereinheit (220 V)	CE977A	150.000 <sup>2</sup>
Bild-Transferkit	CE516A	150.000 <sup>2</sup>
Tonerauffangeinheit	CE980A	150.000 <sup>2</sup>

**Drucker**

Geräte und Verbrauchsmaterial	Produktnummer	Reichweite (in Seiten)
<b>M855</b>		
Fixiereinheit (110 V)	C1N54A	100.000 <sup>2</sup>
Fixiereinheit (220 V)	C1N58A	100.000 <sup>2</sup>
Bild-Transferkit	D7H14A	150.000 <sup>2</sup>
Bildtrommel Schwarz	CF358A	30.000 <sup>2</sup>
Bildtrommel Cyan	CF359A	30.000 <sup>2</sup>
Bildtrommel Gelb	CF364A	30.000 <sup>2</sup>
Bildtrommel Magenta	CF365A	30.000 <sup>2</sup>
<b>2550</b>		
Bildtrommel Cyan Magenta Gelb	Q3964A	20.000 (Schwarzweiß)/ 5.000 (Farbe) <sup>2</sup>
<b>3500</b>		
Fixiereinheit (110 V)	Q3655A	60.000 <sup>2</sup>
Fixiereinheit (220 V)	Q3656A	60.000 <sup>2</sup>
Bild-Transferkit	Q3658A	60.000 <sup>2</sup>
<b>CP3520/CP3525</b>		
Fixiereinheit (110 V)	CE484A	150.000 <sup>2</sup>
Fixiereinheit (220 V)	CE506A	150.000 <sup>2</sup>
Tonerauffangeinheit	CE254A	36.000 <sup>2</sup>
<b>3550/3700</b>		
Fixiereinheit (110 V)	Q3655A	75.000 <sup>2</sup>
Fixiereinheit (220 V)	Q3656A	75.000 <sup>2</sup>
Bild-Transferkit	Q3658A	75.000 <sup>2</sup>
<b>CP4005</b>		
Fixiereinheit (110 V)	Q7502A	150.000 <sup>2</sup>
Fixiereinheit (220 V)	Q7503A	150.000 <sup>2</sup>
Bild-Transferkit	Q7504A	120.000 <sup>2</sup>
<b>CP4025/CP4525</b>		
Fixiereinheit (110 V)	CE246A	150.000 <sup>2</sup>
Fixiereinheit (220 V)	CE247A	150.000 <sup>2</sup>
Bild-Transferkit	CE249A	150.000 <sup>2</sup>
Tonerauffangeinheit	CE265A	36.000 <sup>2</sup>
<b>4600</b>		
Fixiereinheit (110 V)	C9725A	150.000 <sup>2</sup>
Fixiereinheit (220 V)	C9726A	150.000 <sup>2</sup>
Bild-Transferkit	Q3675A	120.000 <sup>2</sup>
<b>4650</b>		
Fixiereinheit (110 V)	Q3676A	150.000 <sup>2</sup>
Fixiereinheit (220 V)	Q3677A	150.000 <sup>2</sup>
Bild-Transferkit	Q3675A	120.000 <sup>2</sup>
<b>4700</b>		
Fixiereinheit (110 V)	Q7502A	150.000 <sup>2</sup>
Fixiereinheit (220 V)	Q7503A	150.000 <sup>2</sup>
Bild-Transferkit	Q7504A	120.000 <sup>2</sup>

**Drucker**

Geräte und Verbrauchsmaterial	Produktnummer	Reichweite (in Seiten)
<b>5500</b>		
Fixiereinheit (110 V)	C9735A	150.000 <sup>2</sup>
Fixiereinheit (220 V)	C9736A	150.000 <sup>2</sup>
Bild-Transferkit	C9734B	120.000 <sup>2</sup>
<b>CP5525</b>		
Fixiereinheit (110 V)	CE977A	150.000 <sup>2</sup>
Fixiereinheit (220 V)	CE978A	150.000 <sup>2</sup>
Bild-Transferkit	CE516A	150.000 <sup>2</sup>
Tonerauffangeinheit	CE980A	150.000 <sup>2</sup>
<b>CP6015</b>		
Fixiereinheit (110 V)	CB457A	100.000 <sup>2</sup>
Fixiereinheit (220 V)	CB458A	100.000 <sup>2</sup>
Bild-Transferkit	CB463A	150.000 <sup>2</sup>
Walzenkit mit 2 Walzen	CB459A	150.000 <sup>2</sup>
Bildtrommel Schwarz	CB384A	23.000 <sup>2</sup>
Bildtrommel Cyan	CB385A	23.000 <sup>2</sup>
Bildtrommel Gelb	CB386A	23.000 <sup>2</sup>
Bildtrommel Magenta	CB387A	23.000 <sup>2</sup>
<b>9500</b>		
Universelle Fixiereinheit	C8556A	100.000 <sup>2</sup>
Bild-Reinigungskit	C8554A	50.000 <sup>3</sup>
Bild-Transferkit	C8555A	200.000 <sup>2</sup>
Bildtrommel Schwarz	C8560A	40.000 <sup>2</sup>
Bildtrommel Cyan	C8561A	40.000 <sup>2</sup>
Bildtrommel Gelb	C8562A	40.000 <sup>2</sup>
Bildtrommel Magenta	C8563A	40.000 <sup>2</sup>

**MFPs**

Geräte und Verbrauchsmaterial	Produktnummer	Reichweite (in Seiten)
<b>M570</b>		
Fixiereinheit (110 V)	CE484A	150.000 <sup>2</sup>
Fixiereinheit (220 V)	CE506A	150.000 <sup>2</sup>
Tonerauffangeinheit	CE254A	36.000 <sup>2</sup>
<b>M575</b>		
Fixiereinheit (110 V)	CE484A	150.000 <sup>2</sup>
Fixiereinheit (220 V)	CE506A	150.000 <sup>2</sup>
ADF-Wartungskit	L2718A	100.000 <sup>2</sup>
Tonerauffangeinheit	CE254A	36.000 <sup>2</sup>
<b>M577</b>		
Fixiereinheit (110V)	B5L35A	150.000 <sup>2</sup>
Fixiereinheit (220 V)	B5L36A	150.000 <sup>2</sup>
ADF-Wartungskit	W5U23A	75.000 <sup>2</sup>
Tonerauffangeinheit	B5L37A	54.000 <sup>2</sup>

**MFPs**

Geräte und Verbrauchsmaterial	Produktnummer	Reichweite (in Seiten)
<b>M680</b>		
Fixiereinheit (110 V)	CE246A	150.000 <sup>2</sup>
Fixiereinheit (220 V)	CE247A	150.000 <sup>2</sup>
ADF-Wartungskit	L2718A	100.000 <sup>3</sup>
Bild-Transferkit	CE249A	150.000 <sup>2</sup>
Tonerauffangeinheit	CE265A	36.000 <sup>2</sup>
<b>M681/M682</b>		
Fixiereinheit (110 V)	P1B91A	150.000 <sup>2</sup>
Fixiereinheit (220 V)	P1B92A	150.000 <sup>2</sup>
ADF-Wartungskit	J8J95A	150.000 <sup>3</sup>
Bild-Transferkit	P1B93A	150.000 <sup>2</sup>
Tonerauffangeinheit	P1B94A	100.000 <sup>2</sup>
<b>M775</b>		
Fixiereinheit (110V)	CE514A	150.000 <sup>2</sup>
Fixiereinheit (220 V)	CE515A	150.000 <sup>2</sup>
ADF-Wartungskit	L2718A	100.000 <sup>3</sup>
Bild-Transferkit	CE516A	150.000 <sup>2</sup>
Tonerauffangeinheit	CE980A	150.000 <sup>2</sup>
<b>M880</b>		
Fixiereinheit (110 V)	C1N54A	100.000 <sup>2</sup>
Fixiereinheit (220 V)	C1N58A	100.000 <sup>2</sup>
ADF-Wartungskit	C1P70A	100.000 <sup>3</sup>
Bild-Transferkit	D7H14A	150.000 <sup>2</sup>
Bildtrommel Schwarz	CF358A	30.000 <sup>2</sup>
Bildtrommel Cyan	CF359A	30.000 <sup>2</sup>
Bildtrommel Gelb	CF364A	30.000 <sup>2</sup>
Bildtrommel Magenta	CF365A	30.000 <sup>2</sup>
<b>2820/2840</b>		
Bildtrommel Cyan Magenta Gelb	Q3964A	20.000 (Schwarzweiß)/ 5.000 (Farbe) <sup>2</sup>
<b>CM3530</b>		
Fixiereinheit (110 V)	CE484A	150.000 <sup>2</sup>
Fixiereinheit (220 V)	CE506A	150.000 <sup>2</sup>
Tonerauffangeinheit	CE254A	36.000 <sup>2</sup>
<b>CM4540</b>		
Fixiereinheit (110 V)	CE246A	150.000 <sup>2,3</sup>
Fixiereinheit (220 V)	CE247A	150.000 <sup>2</sup>
ADF-Wartungskit	CE248A <sup>4</sup>	90.000 <sup>3</sup>
Bild-Transferkit	CE249A	150.000 <sup>2</sup>
Tonerauffangeinheit	CE265A	36.000 <sup>2</sup>
<b>4730/CM4730</b>		
Fixiereinheit (110 V)	Q7502A	150.000 <sup>2</sup>
Fixiereinheit (220 V)	Q7503A	150.000 <sup>2</sup>
ADF-Wartungskit	Q5997A <sup>4</sup>	90.000 <sup>3</sup>
ADF-MyLarpapierkit	Q6496A	270.000 <sup>2</sup>
Bild-Transferkit	Q7504A	120.000 <sup>2</sup>

**MFPs**

Geräte und Verbrauchsmaterial	Produktnummer	Reichweite (in Seiten)
<b>5550</b>		
Fixiereinheit (110 V)	Q3984A	150.000 <sup>2</sup>
Fixiereinheit (220 V)	Q3985A	150.000 <sup>2</sup>
Bild-Transferkit	C9734B	120.000 <sup>2</sup>
<b>CM6030/CM6040</b>		
Fixiereinheit (110 V)	CB457A	100.000 <sup>2</sup>
Fixiereinheit (220 V)	CB458A	100.000 <sup>2,3</sup>
ADF-Wartungskit	CE487C	60.000 <sup>2</sup>
Bild-Transferkit	CB463A	150.000 <sup>2</sup>
Walzenkit mit 2 Walzen	CB459A	150.000 <sup>2</sup>
Bildtrommel Schwarz	CB384A	23.000 <sup>2</sup>
Bildtrommel Cyan	CB385A	23.000 <sup>2</sup>
Bildtrommel Gelb	CB386A	23.000 <sup>2</sup>
Bildtrommel Magenta	CB387A	23.000 <sup>2</sup>
<b>9500</b>		
Universelle Fixiereinheit	C8556A	100.000 <sup>2</sup>
Bild-Reinigungskit	C8554A	50.000 <sup>3</sup>
Bild-Transferkit	C8555A	200.000 <sup>2</sup>
Bildtrommel Schwarz	C8560A	40.000 <sup>2</sup>
Bildtrommel Cyan	C8561A	40.000 <sup>2</sup>
Bildtrommel Gelb	C8562A	40.000 <sup>2</sup>
Bildtrommel Magenta	C8563A	40.000 <sup>2</sup>

**OfficeJet X und PageWide Drucker und MFPs****OfficeJet X Drucker und MFPs**

Geräte und Verbrauchsmaterial	Produktnummer	Reichweite (in Seiten)
<b>X555</b>		
Tintenauffangeinheit	B5L09A	115.000 <sup>2</sup>
<b>X585</b>		
ADF-Wartungskit	L2718A	100.000 <sup>3</sup>
Tintenauffangeinheit	B5L09A	115.000 <sup>2</sup>

**Weitere Informationen unter  
[hp.com](http://hp.com)**<sup>1</sup> Unter [hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycling/product-recycling.html](http://hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycling/product-recycling.html) finden Sie weitere Informationen zum Recycling von Teilen im Rahmen des HP Planet Partners-Programms.<sup>2</sup> Die angegebene Reichweite basiert auf einer Abdeckung von 5 % und kann je nach Abdeckung, verwendetem Medientyp, Mediengröße, Zufuhr mit dem kurzen Ende bei A3-Geräten und Auftragsgröße abweichen.<sup>3</sup> Scans über ADF.<sup>4</sup> Nicht erhältlich in Europa, dem Nahen Osten oder Afrika.**Melden Sie sich noch heute an.  
[hp.com/go/getupdated](http://hp.com/go/getupdated)**

An Kollegen weiterleiten

**PageWide Drucker**

Geräte und Verbrauchsmaterial	Produktnummer	Reichweite (in Seiten)
<b>556</b>		
Tintenauffangeinheit	B5L09A	115.000 <sup>2</sup>
<b>750/755</b>		
Service-Flüssigkeitsbehälter	W1B44A	150.000 <sup>2</sup>
Druckkopf-Abstreifkit	W1B43A	150.000 <sup>2</sup>
Walzenkit mit 2 Walzen	W1B45A	150.000 <sup>2</sup>

**PageWide MFPs**

Geräte und Verbrauchsmaterial	Produktnummer	Reichweite (in Seiten)
<b>586</b>		
Tintenauffangeinheit	B5L09A	115.000 <sup>2</sup>
ADF-Wartungskit	W5U23A	75.000 <sup>2</sup>
<b>772/777</b>		
ADF-Wartungskit	W1B47A	50.000 <sup>2</sup>
Service-Flüssigkeitsbehälter	W1B44A	150.000 <sup>2</sup>
Druckkopf-Abstreifkit	W1B43A	150.000 <sup>2</sup>
Walzenkit mit 2 Walzen	W1B45A	150.000 <sup>2</sup>

**HP Scanner**

Geräte und Verbrauchsmaterial	Produktnummer	Reichweite (in Seiten)
<b>ScanJet 7500</b>		
ADF-Wartungskit	L2718A	100.000 <sup>3</sup>
<b>ScanJet 8500</b>		
ADF-Wartungskit	L2718A	100.000 <sup>3</sup>

